

Les coussins-barrages traditionnels comme les réservoirs souples en caoutchouc gonflable, les joints en caoutchouc, ou les disques de carton doivent être placés loin de la zone de soudure. Cette installation à distance des barrages de purge peut exiger de grandes quantités de gaz pur pour enlever entièrement l'oxygène de la zone de soudure, faisant augmenter leur coût d'utilisation. Le papier hydrosoluble et la bande adhésive peuvent être montés à proximité de la zone de soudure et le nettoyage de l'oxygène demande moins de gaz inerte, ainsi son coût d'utilisation est moindre.

**Facilité de la dépose :**

Le barrage est dissous et évacué du système avec de l'eau ou de la vapeur ; ne laisse aucun résidu dans la canalisation.

**Économie de temps :**

Facile à éliminer, vous économiserez le temps passé à la récupération des barrages gonflables, spécialement dans les endroits inaccessibles.

**Conditionnement pratique :**

Nos rouleaux de papier sont en boîte individuelle pour faciliter leur stockage et leur expédition.

Dimensions : 39 cm x 50 m

